


故障箇所 A6A5 C48 タンタルコンデンサー—22 μ /15v



故障箇所 A6A5 L12 インダクター—27 μH